

Sistem de inspecție cu raze X YXLON MU 231 ZU2112, folosit



Producător : Yxlon

Numărul produsului:
ZU2267

Description

Sistem de inspecție cu raze X

Producător

YXLON

Sistem de inspecție cu raze X

Tip	MU 231
Anul	2003
Comentarii	pentru inspecția jantelor din aluminiu 12" - 19".

Termen de livrare imediat

Preț la cerere

