

## Sistem de inspecție cu raze X YXLON MU 231 ZU2112, folosit



**Producător :** Yxlon

**Numărul produsului:**  
ZU2267

## Description

Sistem de inspecție cu raze X

Producător

YXLON

## Sistem de inspecție cu raze X

Tip	MU 231
Anul	2003
Comentarii	pentru inspecția jantelor din aluminiu 12" - 19".

Termen de livrare imediat

Preț la cerere

