

Sistem de inspecție cu raze X YXLON MU 231 XL ZU2114, folosit



Producător : Yxlon

Numărul produsului:
ZU2268

Description

Sistem de inspecție cu raze X

Producător	YXLON
Tip	MU 231 XL
Anul	2006
Comentarii	pentru inspecția roților de aluminiu 12" - 24".

Termen de livrare imediat

Preț la cerere

